

Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus

Valmistuneet työvaiheet

- Tekniikkatunneleiden seinien kermitys
- Pattereiden runkolinjojen eristystyöt
- Talotekniikan timanttireikien poraus

Käynnissä olevat työvaiheet

- Tekniikkatunneleiden kaapelointi sekä valaisimien asennus
- Sakastin vaatekomeron ovi-aukon siirto
- Kellarin lattian purku ja korjaustyöt
- Sakastin alapohjan kapselointityöt
- Radonputkistojen asennus
- Kirkkosalin penkkien kunnostustyöt

Alkavia työvaiheita

- Lattian alustäyttö vaahtolasilla
- Viemäreiden asennus
- Tekniikkatunneleiden pölynsidontamaalaus



