

Valmistuneet Työvaiheet

- Ulkoseinien koptojen purku
- Ulkoseinien halkeamien poistot
- Märkätilojen purkutyöt
- Kirkkosalin seinien tasoitukset

Käynnissä olevat työvaiheet


- Penkkien kunnostus
- Ulko-ovien kunnostukset
- Seinien tasoitukset sivusakaroiden osalta
- Kirkkosalin katon maalaus

Alkavia työvaiheita

- Kirkkosalin seinien maalaustyöt
- Lumir pinnoitukset
- Muiden tilojen maalaustyöt


Helmikuussa 2026 työmaalla 0 tapaturmaa ja 0 tapaturmasta johtunutta poissaoloa.

Koski Tl Kirkko
Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus



Kirkkosalin tasoitetut seinät

Koski TL Kirkko
Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus



Kirkkosalin katon maalaus aloitettu

Koski TL Kirkko
Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus



Alttarin taustaseinä tasoitettu