

Kosken kirkon sisäpuolen peruskorjaus

Valmistuneet työvaiheet

- Alapohjan lattiavalu valmistunut

Käynnissä olevat työvaiheet


- Kirkkosalin penkkien kunnostustyöt
- Kellarin tasoite- ja maalaustyöt
- Urkuparven välipohjan uudelleenrakentaminen

Alkavia työvaiheita

- Sakastin ja kirkkosalin maalaustyöt
- Väliseinien muuraustyöt

Työmaan valaistus on jatkuvasti päällä, vaikka työmaalla ei olisikaan työmaatoimintaa

Kirkkosalin alapohjan lattiavalu käynnissä 22.4.2025:





Lattiavalu peitetty muovilla jälkihoitoa varten:

